

Inspektionsrapport

1. ANLÄGGNINGSGENOMGÅNG

Utfört Datum: 2023-xx-xx


Tekniker: Fredrik Gustavsson

Adress: Båtklubb xxx

GPS: xxx

Övrig Information: Privat båtklubb, yttre bojer inspekterade

2. ORIENTERING KEDJOR



3. SAMMANFATTNING

Kedja	Status [0-100%]	Bedömning
#1	10%	Byte rekommenderas.
#2	10%	Byte rekommenderas.
#3	x	Lina, status ej bedömd.

4. RESULTAT

4.1. Kedja #1

Status [0 -100%]: 10%

Bedömning: kedjan är kraftigt korroderad. Rekommenderar byte.

4.1.1. Punkt 1

Djup: ca 8m

Bedömning: Länkar korroderade med reducerad diameter. Kraftig rost.



4.2. Kedja #2


Status [0 -100%]: 10%

Bedömning: kedjan är kraftigt korroderad. Rekommenderar byte.

4.2.1. Punkt 1

Djup: ca 8m

Bedömning: Länkar korroderade med reducerad diameter. Kraftig rost.



4.3. **Kedja #3**

Status [0 -100%]: X

Bedömning: bojen är förtöjd med lina.

4.3.1. **Punkt 1**

Djup: ca 4m

Bedömning: Knuten flytboj vid ca 4m

